


ФИАШ.4.36518.113 МЭ

Перв. примен.  
ФИАШ.4.36518.113

Справ. №



A1 – источник бесперебойного питания ТЕРЛОСОМ 250+.  
 X1 – разъем для подключения сети электропитания.  
 X2 – розетка для подключения нагрузки.  
 X3, X4 – клеммы для подключения АКБ.

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

ФИАШ.4.36518.113 МЭ

|           |      |          |       |      |
|-----------|------|----------|-------|------|
| Изм.      | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
| Разраб.   |      |          |       |      |
| Пров.     |      |          |       |      |
| Т. контр. |      |          |       |      |
| Н. контр. |      |          |       |      |
| Утв.      |      |          |       |      |

ТЕРЛОСОМ-250+  
 источник бесперебойного  
 питания  
 Электромонтажный чертеж

|      |          |         |
|------|----------|---------|
| Лит. | Масса    | Масштаб |
|      |          |         |
| Лист | Листов 1 |         |

БАСТИОН